

Tecnologia da Informação e Comunicação

Temas



Tecnologia da Informação e Comunicação

[Microeletrônica](#)[Software e Serviços](#)[Redes e Mídias](#)[Lei de Informática](#)[Legislação Seleccionada](#)[SIGPLANI - Sistema de Gestão da Lei de Informática](#)[Comitê da Área de TI-CATI](#)[Inclusão Digital](#)[Fundo Setorial CTInfo](#)[Linhas de Fomento](#)[Cooperação Internacional](#)[Roteiros e Formulários](#)[Processos de Prestação de Contas Anuais](#)[Publicações](#)[Saiu na Imprensa](#)[Fale Conosco](#)

[voltar para](#) → [Página Inicial](#) → [Ações de C,T&I](#) → [III-Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas](#)
→ [8. Tecnologias da Informação e Comunicação](#) → [Tecnologia da Informação e Comunicação](#) → [Lei de Informática](#)
→ [Empresas habilitadas, produtos e modelos aprovados](#)

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de Informática

[\[voltar\]](#)

Numero de resultados: 18

Nome Fantasia: HP COMPUTADORES**Razão Social:** HEWLETT-PACKARD COMPUTADORES LTDA**CNPJ:** 00.379.771/0001-31**Endereço:** Rod. SP 340, Km 118,5 Bloco C - Sala 1
Campinas/ SP - 13024-500
<http://www.hp.com.br>**Contato:** Oscar Vaz Clarke
oscar.clarke@hp.com
(11)55025251 (19) 9771.7916

Sequencial de Produtos 1

Produto: Impressora a jato de tinta líquida, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto e com largura de impressão inferior ou igual a 420mm

Processo MCT/Data: 01200.000172/2003-41 27/01/2003

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 589, de 18/8/2003 DOU 20/8/2003

Modelos: C6427A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ930C; C6431A-B (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ940C; C6428A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ950C; C6414A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ840C; C6464A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ640C; C6737A (# 696 e AC8) - HP OfficeJet G55; C6737A (# 696 e AC8) - HP OfficeJet G85; C6740A (# 696 e AC8) - HP OfficeJet G95; C6430A-B (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ920C; C8942A (# 696 e #AC8) - HP DeskJet DJ656C; C8426A (# 696 e #AC8) - HP PSC 750 (Multifuncional); C8436A (# 696 e #AC8) - HP PSC 950 (Multifuncional); C8946A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C8947A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C6487A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C8952A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C6736A# AC8 HP OfficeJet G55; C6736A#696 HP OfficeJet G55; C6431A#AC8 HP DeskJet DJ940C; C6431A#696 HP DeskJet DJ940C; C6430A#AC8 HP DeskJet DJ920C; C6430A#696 HP DeskJet DJ920C; C6430A#ABM HP DeskJet DJ920C; C6431A-006 HP DeskJet DJ940C; C6431A#ABM HP DeskJet DJ940C; C6430A-006 HP DeskJet DJ920C; C6427A-001 HP DeskJet DJ930C e C6428A-001 HP DeskJet DJ950C, C8946C#696 Deskjet 3320; C8946#AC8 Deskjet 3320; C8958A#696 Deskjet 3425; C8958A#AK4 Deskjet 3425, C8958A#AC8 Deskjet 3425, DJ 5650 C6490A #AK4; DJ 5650 C6490A #AC8; DJ 5650 C6490A #AKV; DJ 5150 C8962A #AK4; DJ 5150 C8962A

#AC8; DJ 5150 C8962A #AKV; DJ 3650 C8974A #AK4; DJ 3650 C8974A #AC8; DJ 3650 C8974A #AKV; DJ 3550 C8991A #AK4; DJ 3550 C8991A #AC8; DJ 3550 C8991A #AKV; DJ 3535 C8995A #AK4; DJ 3535 C8995A #AC8; DJ 3535 C8995A #AKV; PSC 1210 Q1662A #AK4; PSC 1210 Q1662A #AC8; PSC 1210 Q1662A #AKV; PSC 1110 Q1652A #AK4; PSC 1110 Q1652A #AC8; PSC 1110 Q1652A #AKV; PSC 1350 Q3501A #AK4; PSC 1350 Q3501A #AC8; PSC 1350 Q3501A #AKV.}

Sequencial de Produtos 2

Produto: Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto e com largura de impressão inferior ou igual a 420mm

Processo MCT/Data: 01200.000172/2003-41 27/01/2003

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 589, de 18/8/2003 DOU 20/8/2003

Modelos: LJ1200 C7044A; LJ1200 C7048A; LJ1200 C7045A; LJ2200 C7058A; LJ2200 C7063A; LJ2200 C7061A; LJ4100 C8049A; LJ4100 C8050A; LJ4100 C8051A; LJ4100 C8052A; C7064A; Q2425A; Q2426A; Q2427A, Q2428A, LJ 1300 Q1334A; LJ 1300 Q1335A; LJ 2300 Q2472A; LJ 2300 Q2473A; LJ 2300 Q2474A; LJ 2300 Q2475A e LJ 2300 Q2477A.}

Sequencial de Produtos 3

Produto: Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 páginas por minuto

Processo MCT/Data: 01200.000172/2003-41 27/01/2003

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 589, de 18/8/2003 DOU 20/8/2003

Modelos: LJ4200 Q2425A, LJ4200 Q2426A, LJ4200 Q2427A e LJ4200 Q2428A}

Sequencial de Produtos 4

Produto: Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso não superior a 10 kg

Processo MCT/Data: 01200.003900/2002-95 17/07/2002

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 879, de 31/12/2002 DOU 2/1/2003

Modelos: EVO N150, EVO N160, EVO N400, EVO N600, EVO N1000, PRESARIO KLXYZW, HP Compaq Business Notebook nx9005, HP Compaq Business Notebook nx9010, EVO N1010, EVO N1020, EVO N1030, EVO n1020v, HP Compaq Business Notebook nx5000, HP Compaq Business Notebook nx9100}

Sequencial de Produtos 5

Produto: Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso não superior a 3,5 kg

Processo MCT/Data: 01200.003902/2002-84 17/07/2002

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 880, de 31/12/2002 DOU 2/1/2003

Modelos: ARMADA E500, EVO N150, EVO N160, EVO N400, EVO N600, EVO N1000, PRESARIO KLXYZW, HP Compaq Business Notebook nx9005, HP Compaq Business Notebook nx9010, EVO N1010, EVO N1020, EVO N1030 e EVO n1020v}

Sequencial de Produtos 6

Produto: Unidade de processamento digital de grande capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.003804/2001-66 26/07/2001

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 762, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001

Modelos: L3000, HP RP7400, HP 9000 RP5400; HP 9000 RP5405; HP 9000 RP5430; HP 9000 RP5470; HP 9000 RP5030; HP 9000 RP7400; HP 9000 RP7405; HP 9000 RP7410; HP 9000 RP8400, HP 9000 RP8405, INTEGRITY RX4600; INTEGRITY RX4605; INTEGRITY RX4610; INTEGRITY RX4620; INTEGRITY RX4620; INTEGRITY RX4630; INTEGRITY RX4640; INTEGRITY RX4650; INTEGRITY RX4660; INTEGRITY RX4670; INTEGRITY RX4680; INTEGRITY RX4690; INTEGRITY RX5600; INTEGRITY RX5605; INTEGRITY RX5610; INTEGRITY RX5620; INTEGRITY RX5630; INTEGRITY RX5640; INTEGRITY RX5650; INTEGRITY RX5660; INTEGRITY RX5670; INTEGRITY RX5680; INTEGRITY RX5690; INTEGRITY RX6600; INTEGRITY RX6605; INTEGRITY RX6610; INTEGRITY RX6620; INTEGRITY RX6630; INTEGRITY RX6640; INTEGRITY RX6650; INTEGRITY RX6660; INTEGRITY RX6670; INTEGRITY RX6680; INTEGRITY RX6690; INTEGRITY RX7600; INTEGRITY RX7605; INTEGRITY RX7610; INTEGRITY RX7620; INTEGRITY RX7630; INTEGRITY RX7640; INTEGRITY RX7650; INTEGRITY RX7660; INTEGRITY RX7670; INTEGRITY RX7680; INTEGRITY RX7690; INTEGRITY RX8600; INTEGRITY RX8605; INTEGRITY RX8610; INTEGRITY RX8620; INTEGRITY RX8630; INTEGRITY RX8640; INTEGRITY RX8650; INTEGRITY RX8660; INTEGRITY RX8670; INTEGRITY RX8680; INTEGRITY RX8690; INTEGRITY RX9600; INTEGRITY RX9605; INTEGRITY RX9610; INTEGRITY RX9620; INTEGRITY RX9630; INTEGRITY RX9640; INTEGRITY RX9650; INTEGRITY RX9660; INTEGRITY RX9670; INTEGRITY RX9680, INTEGRITY RX9690, PROLIANT DL720; PROLIANT DL740; PROLIANT DL760; PROLIANT DL780; PROLIANT ML710; PROLIANT ML730; PROLIANT ML750; PROLIANT ML770, PROLIANT ML790, HP 9000 RP4400; HP 9000 RP4405; HP 9000 RP4410; HP 9000 RP4420; HP 9000 RP4430; HP 9000 RP4440; HP 9000 RP4450; HP 9000 RP4460; HP 9000 RP4470; HP 9000 RP4480; HP 9000 RP4490; HP 9000 RP5410; HP 9000 RP5420; HP 9000 RP5440; HP 9000 RP5450; HP 9000 RP5460; HP 9000 RP5480; HP 9000 RP5490; HP 9000 RP6400; HP 9000 RP6405; HP 9000 RP6410; HP 9000 RP6420; HP 9000 RP6430; HP 9000 RP6440; HP 9000 RP6450; HP 9000 RP6460; HP 9000 RP6470; HP 9000 RP6480; HP 9000 RP6490; HP 9000 RP7420; HP 9000 RP7430; HP 9000 RP7440; HP 9000 RP7450; HP 9000 RP7460; HP 9000 RP7470; HP 9000 RP7480 E HP 9000 RP7490; HP 9000 RP8410; HP 9000 RP8420; HP 9000 RP8430; HP 9000 RP8440; HP 9000 RP8450; HP 9000 RP8460; HP 9000 RP8470; HP 9000 RP8480; HP 9000 RP8490; HP 9000 RP9400; HP 9000 RP9405; HP 9000 RP9410; HP 9000 RP9420; HP 9000 RP9430; HP 9000 RP9440; HP 9000 RP9450; HP 9000 RP9460; HP 9000 RP9470; HP 9000 RP9480, HP 9000 RP9490, PROLIANT DL745 E PROLIANT DL765.(14-05-10: DL785)(14-05-10: BL870C)(14-05-10: BL890C)(10-11-10: DL980) (02-09-11: DL580) (02-09-11: BL680C))(21-10-13: GRD DL560)

Sequencial de Produtos 7

Produto: Unidade de processamento digital de média capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.003804/2001-66 26/07/2001

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 762, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001

Modelos: L1000; L2000; PROLIANT, ALPHA SERVER, DL520; DL540; DL560; DL580; ML510; ML530; ML550; ML570; ML590; DL720; DL740; DL760; DL780; ML710; ML730;

ML750; ML770; ML790; BL20P, BL40P, HP
 RP5400, HP RP5405, HP RP5470, HP RP5430,
 HP 9000 RP5400; HP 9000 RP5405; HP 9000
 RP5430; HP 9000 RP5470, HP 9000 RP5030,
 INTEGRITY RX3600; INTEGRITY RX3605;
 INTEGRITY RX3610; INTEGRITY RX3620;
 INTEGRITY RX3630; INTEGRITY RX3640;
 INTEGRITY RX3650; INTEGRITY RX3660;
 INTEGRITY RX3670; INTEGRITY RX3680;
 INTEGRITY RX3690; INTEGRITY RX4600;
 INTEGRITY RX4605; INTEGRITY RX4610;
 INTEGRITY RX4620; INTEGRITY RX4620;
 INTEGRITY RX4630; INTEGRITY RX4640;
 INTEGRITY RX4650; INTEGRITY RX4660;
 INTEGRITY RX4670; INTEGRITY RX4680;
 INTEGRITY RX4690; INTEGRITY RX5600;
 INTEGRITY RX5605; INTEGRITY RX5610;
 INTEGRITY RX5620; INTEGRITY RX5630;
 INTEGRITY RX5640; INTEGRITY RX5650;
 INTEGRITY RX5660; INTEGRITY RX5670;
 INTEGRITY RX5680; INTEGRITY RX5690;
 INTEGRITY RX6600; INTEGRITY RX6605;
 INTEGRITY RX6610; INTEGRITY RX6620;
 INTEGRITY RX6630; INTEGRITY RX6640;
 INTEGRITY RX6650; INTEGRITY RX6660;
 INTEGRITY RX6670; INTEGRITY RX6680;
 INTEGRITY RX6690; INTEGRITY RX7600;
 INTEGRITY RX7605; INTEGRITY RX7610;
 INTEGRITY RX7620; INTEGRITY RX7630;
 INTEGRITY RX7640; INTEGRITY RX7650;
 INTEGRITY RX7660; INTEGRITY RX7670;
 INTEGRITY RX7680, INTEGRITY RX7690, HP
 9000 RP3400; HP 9000 RP3405; HP 9000
 RP3410; HP 9000 RP3420; HP 9000 RP3430;
 HP 9000 RP3440; HP 9000 RP3450; HP 9000
 RP3460; HP 9000 RP3470; HP 9000 RP3480;
 HP 9000 RP3490; HP 9000 RP4400; HP 9000
 RP4405; HP 9000 RP4410; HP 9000 RP4420;
 HP 9000 RP4430; HP 9000 RP4440; HP 9000
 RP4450; HP 9000 RP4460; HP 9000 RP4470;
 HP 9000 RP4480; HP 9000 RP4490; HP 9000
 RP5410; HP 9000 RP5420; HP 9000 RP5440;
 HP 9000 RP5450; HP 9000 RP5460; HP 9000
 RP5480; HP 9000 RP5490; HP 9000 RP6400;
 HP 9000 RP6405; HP 9000 RP6410; HP 9000
 RP6420; HP 9000 RP6430; HP 9000 RP6440;
 HP 9000 RP6450; HP 9000 RP6460; HP 9000
 RP6470; HP 9000 RP6480; HP 9000 RP6490;
 HP 9000 RP7420; HP 9000 RP7430; HP 9000
 RP7440; HP 9000 RP7450; HP 9000 RP7460;
 HP 9000 RP7470; HP 9000 RP7480, HP 9000
 RP7490, PROLIANT DL565, PROLIANT DL585,
 PROLIANT ML575, PROLIANT DL745, PROLIANT
 DL765, PROLIANT BL25P, PROLIANT BL35P,
 PROLIANT BL45P, PROLIANT DL160, PROLIANT
 DL 165, PROLIANT DL 180, PROLIANT XW460,
 INTEGRITY BL860, PROLIANT DL185;
 PROLIANT BL325; PROLIANT BL460; PROLIANT
 BL465; PROLIANT BL480; PROLIANT BL485;
 PROLIANT BL680; PROLIANT BL685 E
 PROLIANT XW25P.(03-02-09: HP BLADESYSTEM
 C7000 ENCLOSURE - PROLIANT
 BL460C)(14-05-10: BL890C)(14-05-10:
 DL785)(14-05-10: BL870C)(14-05-10:
 BL860C)(10-11-10: DL980) (02-09-11:
 DL380) (02-09-11: DL360) (02-09-11:
 ML350) (09-02-12: MED DL380P) (09-02-12:
 MED DL360P) (09-02-12: MED ML350P)
 (20-07-12: MED DL380E) (20-07-12: MED
 DL385P) (20-07-12: MED ML350E)}
 (23-11-12: ML310EGEN8) (23-11-12:
 DL320EGEN8) (23-11-12: STOREVIRTUAL
 4330) (23-11-12: STOREEASY 1430)
 (28-01-13: BL660C) (28-01-13: MED
 SL230S) (28-01-13: MED SL230S)
 (28-01-13: MED SL230S) (05-02-13: MED
 SL250S) (26-08-13: MED DL560)

Sequencial de Produtos 8

Produto: Unidade de processamento digital de muito grande capacidade
Processo MCT/Data: 01200.003804/2001-66 26/07/2001

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 762, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001

Modelos: N4000, A3639C, HP RP7410, HP 9000 RP7400; HP 9000 RP7405; HP 9000 RP7410; HP 9000 RP8400, HP 9000 RP8405, INTEGRITY RX7600; INTEGRITY RX7605; INTEGRITY RX7610; INTEGRITY RX7620; INTEGRITY RX7630; INTEGRITY RX7640; INTEGRITY RX7650; INTEGRITY RX7660; INTEGRITY RX7670; INTEGRITY RX7680; INTEGRITY RX7690; INTEGRITY RX8600; INTEGRITY RX8605; INTEGRITY RX8610; INTEGRITY RX8620; INTEGRITY RX8630; INTEGRITY RX8640; INTEGRITY RX8650; INTEGRITY RX8660; INTEGRITY RX8670; INTEGRITY RX8680; INTEGRITY RX8690; INTEGRITY RX9600; INTEGRITY RX9605; INTEGRITY RX9610; INTEGRITY RX9620; INTEGRITY RX9630; INTEGRITY RX9640; INTEGRITY RX9650; INTEGRITY RX9660; INTEGRITY RX9670; INTEGRITY RX9680, INTEGRITY RX9690, HP 9000 RP7420; HP 9000 RP7430; HP 9000 RP7440; HP 9000 RP7450; HP 9000 RP7460; HP 9000 RP7470; HP 9000 RP7480 E HP 9000 RP7490; HP 9000 RP8410; HP 9000 RP8420; HP 9000 RP8430; HP 9000 RP8440; HP 9000 RP8450; HP 9000 RP8460; HP 9000 RP8470; HP 9000 RP8480; HP 9000 RP8490; HP 9000 RP9400; HP 9000 RP9405; HP 9000 RP9410; HP 9000 RP9420; HP 9000 RP9430; HP 9000 RP9440; HP 9000 RP9450; HP 9000 RP9460; HP 9000 RP9470; HP 9000 RP9480 E HP 9000 RP9490.(14-05-10: BL870C)(14-05-10: BL890C)(10-11-10: DL980)}

Sequencial de Produtos 9

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessador

Processo MCT/Data: 01200.000172/2003-41 27/01/2003

CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0001-31

Portaria MCT/MDIC/MF: 589, de 18/8/2003 DOU 20/8/2003

Modelos: P4072A; P4075A; P5052A; P5124A; P5072A; P4744A; P5055A; P5056A; P5057A; P5121A; P5132A; P5058A; P5059A; P5580A; P5582A; P5583A; P5584A; P3376C; P4279C; P4955C; P3379C; P4946C; P4954C; P3378C; P4936C; P4947C; P3377C; P4953C; P1719C; P3254B; P3256B; P3261B; P4177B; P4197B; P4864B; P4867B; P4198B; P4200B; P4865B; P4178C; P4199C; P4200C; P4844C; P4866C; P4867C; P4768A; P6096A; P6100A; P6101A; P5769A; P5770A; P5771A; P5772A; P5773A; P3488A; P3489A; P4594A; P4595A; P2588A; P5371A; P1802A; P2478A; P2478B; P1812A; P2465A; P4632A; P4634A; P1827A; P1830A; P4636A; P4638A; P4648A; P4649A; P4652A; P4653A; P4654A; P4655A; P3497A; P3498A; P3499A; P3501A; P3502A; P3503A; P3505A; P3506A; P3507A; P3537A; P6179AV; P7941B; P7942B; P7943B; P7944B; P7945B; P7946B; P7947B; P7948B; P7949B; P6159W; P6161W; P6162W; P5054W; P5072A; P5124A; P5574W; P4768A; P4768B; P6096B; P6100B; P6101B; P6105W; P6106W; P7854B; P7855B; P7856B; P7857B; P7858B; P7869B; P7870B; P7871B; P7872B; P7873B; P7934B; P7935B; P7936B; P7937B; P7938B; P7939B; P3765W; P5659AV; P5660AV; P5661AV; P5747W; P5748W; P5749W; P5751W; P5752W; P5753W; P5761B; P5769B; P5770B; P5771B; P6185W; P6187W; P6188B; P6196W; P6197W; P6198W; P6212B; P7859B; P7860B; P7861B; P7862B; P7864B; P7865B; P7866B; P7868B; P8100AV; P8101AV; P7879B; P7880B; P8758AV; P7919B; P7920B; P7921B; P7923B; P4281AV; P4957W; P5803W; P5802C; P5801C; P4321C; P7941B; P7942B; P7943B; P7944B; P6106W; P7857B; P6105W; P6101B; P7856B; P6100B; P7858B; P7855B; P7854B; P4390AV;

P5660AV; P6198W; P6197W; P5770B; P5769B;
 P6188B; P5761B; P6196W; P5747W; P5748W;
 P6185W; P5752W; P5749W; P5751W; P3763W;
 P5773B; P3764W; P3765W; P6187W; P6192W;
 P6193W; P6194W; P6195W; P6189W; P5753W;
 P3766W; P6190W; P7864B; P7859B; P7862B;
 P7861B; P7860B; P7863B; P5404A; P5403A;
 P2588A; P2589A; P2592AV; P2587A;
 P4633AV; P4635AV; P4637AV; P4639AV; HP
 VECTRA VL400; HP VECTRA VL420; HP E-PC
 42 ; HP VECTRA XE-320; DESKPRO; IPAQ;
 PRESÁRIO; EVO; PROLIANT DL120; PROLIANT
 DL140; PROLIANT DL160; PROLIANT DL180;
 PROLIANT ML110; PROLIANT ML130; PROLIANT
 ML150; PROLIANT ML170; PROLIANT ML190,
 PROLIANT, HP SERVER, PROLIANT DL320;
 PROLIANT DL340; PROLIANT DL360; PROLIANT
 DL380; PROLIANT DL520; PROLIANT DL540;
 PROLIANT DL560; PROLIANT DL580; PROLIANT
 ML310; PROLIANT ML330; PROLIANT ML350;
 PROLIANT ML370; PROLIANT ML390; PROLIANT
 ML510; PROLIANT ML530; PROLIANT ML550;
 PROLIANT ML570; PROLIANT ML590; PROLIANT
 BL10E; PROLIANT BL20P E PROLIANT BL40P,
 HP SERVER TC2120; HP SERVER TC2130; HP
 SERVER TC2140, HP SERVER TC2150,
 INTEGRITY RX2600; INTEGRITY RX2605;
 INTEGRITY RX2610; INTEGRITY RX2620;
 INTEGRITY RX2630; INTEGRITY RX2640;
 INTEGRITY RX2650; INTEGRITY RX2660;
 INTEGRITY RX2670; INTEGRITY RX2680;
 INTEGRITY RX2690; INTEGRITY RX3600;
 INTEGRITY RX3605; INTEGRITY RX3610;
 INTEGRITY RX3620; INTEGRITY RX3630;
 INTEGRITY RX3640; INTEGRITY RX3650;
 INTEGRITY RX3660; INTEGRITY RX3670;
 INTEGRITY RX3680; INTEGRITY RX3690, HP
 BUSINESS DESKTOP D325; HP COMPAQ
 BUSINESSDESKTOP D330; HP COMPAQ
 BUSINESSDESKTOP D530; EVO D300; EVO
 D300V; EVO D301; EVO D301V; EVO D310;
 EVO D310V; EVO D311V; EVO D320; EVO
 D325; EVO D330; EVO D500; EVO D500i; EVO
 D510; EVO D510 EPC; EVO D700; HP
 PROLIANT SERVER ML330; HP PROLIANT
 SERVER ML350; HP PROLIANT SERVER ML370;
 HP PROLIANT SERVER ML530; HP PROLIANT
 SERVER ML570; HP PROLIANT SERVER DL360;
 HP PROLIANT SERVER DL380; HP PROLIANT
 SERVER DL560; HP PROLIANT SERVER DL580;
 HP PROLIANT SERVER DL740, HP PROLIANT
 SERVER DL760; HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP
 DC5000, HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP
 DC7100, PROLIANT DL145, PROLIANT DL365,
 PROLIANT DL385, PROLIANT DL565, PROLIANT
 DL585, PROLIANT ML115, PROLIANT ML 155,
 PROLIANT ML335, PROLIANT ML355, PROLIANT
 ML375, PROLIANT ML575, PROLIANT BL15E,
 PROLIANT BL25P, PROLIANT BL35P,
 PROLIANT BL45P, HP COMPAQ BUSINESS
 DESKTOP DC5100, PROLIANT DL165, PROLIANT
 XW460, INTEGRITY BL860, PROLIANT DL125,
 PROLIANT DL185, PROLIANT BL325, PROLIANT
 ML125, PROLIANT BL460, PROLIANT BL465,
 PROLIANT BL480, PROLIANT BL485, PROLIANT
 BL680, PROLIANT BL685, PROLIANT
 XW25P.(03-02-09: HP PROLIANT
 BL260C)(03-02-09: HP BLADESYSTEM C7000
 ENCLOSURE - PROLIANT BL460C)(31-01-12:
 ML350P) (31-01-12: DL360P) (09-02-12:
 PEQ DL380P) (20-07-12: PEQ DL385P)
 (20-07-12: PEQ DL380E) (20-07-12: PEQ
 ML350E) (20-07-12: PEQ DL360E)
 (06-08-12: ML310E) (06-08-12: DL320E)
 (28-01-13: PEQ SL230S) (28-01-13: PEQ
 SL230S) (28-01-13: PEQ SL230S)
 (05-02-13: PEQ SL250S) (20-03-13:
 STOREEASY 1430 (PEQ)) (30-04-13:
 STOREVIRTUAL 4330 (PEQ)) (14-06-13:
 STOREVIRTUAL 4530 (PEQ)) (14-06-13:
 STOREVIRTUAL 4730 (PEQ))(23-09-13:
 QR516B SERVICE PROCESSOR (PEQ))

Nome Fantasia: HP COMPUTADORES (Filial 02)

Razão Social: HEWLETT-PACKARD COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 00.379.771/0002-12

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.901 Brooklin Novo
São Paulo/ SP - 04578-000
www.hp.com.br

Contato: Oscar Clarke
cristiane.nakazato@hp.com
(84) 3203-3600

Sequencial de Produtos 1

Produto: Impressora a jato de tinta
Processo MCT/Data: 01200.003804/2001-66 26/07/2001
CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF: 763, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001
Modelos: C6427A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ930C; C6431A-B (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ940C; C6428A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ950C; C6414A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ840C; C6464A (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ640C; C6737A (# 696 e AC8) - HP OfficeJet G55; C6737A (# 696 e AC8) - HP OfficeJet G85; C6740A (# 696 e AC8) - HP OfficeJet G95; C6430A-B (# 696 e AC8) - HP DeskJet DJ920C; C8942A (# 696 e #AC8) - HP DeskJet DJ656C; C8426A (# 696 e #AC8) - HP PSC 750 (Multifuncional); C8436A (# 696 e #AC8) - HP PSC 950 (Multifuncional); C8946A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C8947A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C6487A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C8952A (# 696 e #AC8) - (Impressora); C6736A# AC8 HP OfficeJet G55; C6736A#696 HP OfficeJet G55; C6431A#AC8 HP DeskJet DJ940C; C6431A#696 HP DeskJet DJ940C; C6430A#AC8 HP DeskJet DJ920C; C6430A#696 HP DeskJet DJ920C; C6430A#ABM HP DeskJet DJ920C; C6431A-006 HP DeskJet DJ940C; C6431A#ABM HP DeskJet DJ940C; C6430A-006 HP DeskJet DJ920C; C6427A-001 HP DeskJet DJ930C; C6428A-001 HP DeskJet DJ950C; C8946C#696 Deskjet 3320; C8946C#AC8 Deskjet 3320; C8958A#696 Deskjet 3425; C8958A#AK4 Deskjet 3425; C8958A#AC8 Deskjet 3425; DJ5650; DJ5150; DJ3650; DJ3550; DJ3535; PSC 1210; PSC 1110 e PSC 1350.}

Sequencial de Produtos 2

Produto: Impressora a laser
Processo MCT/Data: 01200.003804/2001-66 26/07/2001
CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF: 763, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001
Modelos: LJ1200 C7044A; LJ1200 C7048A; LJ1200 C7045A; LJ2200 C7058A; LJ2200 C7063A; LJ2200 C7061A; LJ4100 C8049A; LJ4100 C8050A; LJ4100 C8051A; LJ4100 C8052A; C7064A; Q2425A; Q2426A; Q2427A, Q2428A, LJ1300 Q1334A; LJ1300 Q1335A; LJ2300 Q2472A; LJ2300 Q2473A; LJ2300 Q2474A; LJ2300 Q2475A, LJ2300 Q2477A, LJ1010 Q2460A; LJ1012 Q2461A e LJ1015 Q2462A.}

Sequencial de Produtos 3

Produto: Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 páginas por minuto
Processo MCT/Data: 01200.001001/2002-58 13/03/2002
CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF: 453, de 22/7/2002 DOU 23/7/2002
Modelos: LJ4200 Q2425A, LJ4200 Q2426A, LJ4200 Q2427A e LJ4200 Q2428A}

Sequencial de Produtos 4

Produto:	Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso não superior a 10 kg
Processo MCT/Data:	01200.003900/2002-95 17/07/2002
CNPJ da Incentivada:	00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF:	879, de 31/12/2002 DOU 2/1/2003
Modelos:	EVO N150, EVO N160, EVO N400, EVO N600, EVO N1000, PRESARIO KLXYZW, HP Compaq Business Notebook nx9005, HP Compaq Business Notebook nx9010, EVO N1010, EVO N1020, EVO N1030, EVO n1020v, HP Compaq Business Notebook nx5000, HP Compaq Business Notebook nx9100}

Sequencial de Produtos 5

Produto:	Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso não superior a 3,5 kg
Processo MCT/Data:	01200.003902/2002-84 17/07/2002
CNPJ da Incentivada:	00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF:	880, de 31/12/2002 DOU 2/1/2003
Modelos:	ARMADA E500, EVO N150, EVO N160, EVO N400, EVO N600, EVO N1000, PRESARIO KLXYZW, HP Compaq Business Notebook nx9005, HP Compaq Business Notebook nx9010, EVO N1010, EVO N1020, EVO N1030, EVO n1020v}

Sequencial de Produtos 6

Produto:	Unidade de processamento digital de pequena capacidade, baseada em microprocessador
Processo MCT/Data:	01200.003804/2001-66 26/07/2001
CNPJ da Incentivada:	00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF:	763, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001
Modelos:	P4072A; P4075A; P5052A; P5124A; P5072A; P4744A; P5055A; P5056A; P5057A; P5121A; P5132A; P5058A; P5059A; P5580A; P5582A; P5583A; P5584A; P3376C; P4279C; P4955C; P3379C; P4946C; P4954C; P3378C; P4936C; P4947C; P3377C; P4953C; P1719C; P3254B; P3256B; P3261B; P4177B; P4197B; P4864B; P4867B; P4198B; P4200B; P4865B; P4178C; P4199C; P4200C; P4844C; P4866C; P4867C; P4768A; P6096A; P6100A; P6101A; P5769A; P5770A; P5771A; P5772A; P5773A; P3488A; P3489A; P4594A; P4595A; P2588A; P5371A; P1802A; P2478A; P2478B; P1812A; P2465A; P4632A; P4634A; P1827A; P1830A; P4636A; P4638A; P4648A; P4649A; P4652A; P4653A; P4654A; P4655A; P3497A; P3498A; P3499A; P3501A; P3502A; P3503A; P3505A; P3506A; P3507A; P3537A; P6179AV; P7941B; P7942B; P7943B; P7944B; P7945B; P7946B; P7947B; P7948B; P7949B; P6159W; P6161W; P6162W; P5054W; P5072A; P5124A; P5574W; P4768A; P4768B; P6096B; P6100B; P6101B; P6105W; P6106W; P7854B; P7855B; P7856B; P7857B; P7858B; P7869B; P7870B; P7871B; P7872B; P7873B; P7934B; P7935B; P7936B; P7937B; P7938B; P7939B; P3765W; P5659AV; P5660AV; P5661AV; P5747W; P5748W; P5749W; P5751W; P5752W; P5753W; P5761B; P5769B; P5770B; P5771B; P6185W; P6187W; P6188B; P6196W; P6197W; P6198W; P6212B; P7859B; P7860B; P7861B; P7862B; P7864B; P7865B; P7866B; P7868B; P8100AV; P8101AV; P7879B; P7880B; P8758AV; P7919B; P7920B; P7921B; P7923B; P4281AV; P4957W; P5803W; P5802C; P5801C; P4321C; P7941B; P7942B; P7943B; P7944B; P6106W; P7857B; P6105W; P6101B; P7856B; P6100B; P7858B; P7855B; P7854B; P4390AV; P5660AV; P6198W; P6197W; P5770B; P5769B; P6188B; P5761B; P6196W; P5747W; P5748W; P6185W; P5752W; P5749W; P5751W; P3763W; P5773B; P3764W; P3765W; P6187W; P6192W; P6193W; P6194W; P6195W; P6189W; P5753W; P3766W; P6190W; P7864B; P7859B; P7862B;

P7861B; P7860B; P7863B; P5404A; P5403A;
P2588A; P2589A; P2592AV; P2587A;
P4633AV; P4635AV; P4637AV; P4639AV; HP
Vectra VL400; HP Vectra VL420; HP e-PC
42; HP Vectra XE-320; DESKPRO; ipaq;
PRESÁRIO; EVO; PROLIANT, HP Server,
DL320; DL340; DL360; DL380; DL520;
DL540; DL560; DL580; ML310; ML330;
ML350; ML370; ML390; ML510; ML530;
ML550; ML570; ML590; BL10e; BL20p,
BL40p, HP Business Desktop, HP Compaq
Business Desktop, HP Business DeskTop
D325; HP Compaq BusinessDesktop D330; HP
Compaq BusinessDesktop D530; EVO D300;
EVO D300v; EVO D301; EVO D301v; EVO
D310; EVO D310v; EVO D311v; EVO D320;
EVO D325; EVO D330; EVO D500; EVO D500i;
EVO D510; EVO D510 ePC; EVO D700; HP
Proliant Server ML330; HP Proliant
Server ML350; HP Proliant Server ML370;
HP Proliant Server ML530; HP Proliant
Server ML570; HP Proliant Server DL360;
HP Proliant Server DL380; HP Proliant
Server DL560; HP Proliant Server DL580;
HP Proliant Server DL740, HP Proliant
Server DL760, HP Server TC2120; HP
Server TC2130; HP Server TC2140, HP
Server TC2150, HP 9000 rp2400; HP 9000
rp2405; HP 9000 rp2410; HP 9000 rp2420;
HP 9000 rp2430; HP 9000 rp2440; HP 9000
rp2450; HP 9000 rp2460; HP 9000 rp2470;
HP 9000 rp2480; HP 9000 rp2490; HP 9000
rp3400; HP 9000 rp3405; HP 9000 rp3410;
HP 9000 rp3420; HP 9000 rp3430; HP 9000
rp3440; HP 9000 rp3450; HP 9000 rp3460;
HP 9000 rp3470; HP 9000 rp3480, HP 9000
rp3490, Proliant DL120; Proliant DL140;
Proliant DL160; Proliant DL180; Proliant
ML110; Proliant ML130; Proliant ML150;
Proliant ML170; Proliant ML190; HP
Compaq Business Desktop dc5000, HP
Compaq Business Desktop dc7100,
Proliant DL145, Proliant DL365, Proliant
DL385, Proliant DL565, Proliant DL585,
Proliant ML 115, Proliant ML 155,
Proliant ML335, Proliant ML 355,
Proliant ML375, Proliant ML575, Proliant
BL15e, Proliant BL25p, Proliant BL35p,
Proliant BL45p, HP Compaq Business
Desktop dc5100, Proliant DL320; Proliant
DL165; Proliant xw460; Integrity BL860;
Proliant DL125; Proliant DL185; Proliant
BL325; Proliant ML125; Proliant BL460;
Proliant BL465; Proliant BL480; Proliant
BL485; Proliant BL680; Proliant BL685;
Proliant xw25p.}

Sequencial de Produtos 7

Produto: Unidade de processamento digital, de grande capacidade
Processo MCT/Data: 01200.000173/2003-95 27/01/2003
CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF: 588, de 18/8/2003 DOU 20/8/2003
Modelos: L3000, HP RP7400, HP SERVER 74XX,
PROLIANT DL720, PROLIANT DL740, PROLIANT
DL760, PROLIANT DL780, PROLIANT ML710,
PROLIANT ML730, PROLIANT ML750, PROLIANT
ML770, PROLIANT ML790, HP 9000 rp4400,
HP 9000 rp4405, HP 9000 rp4410, HP 9000
rp4420, HP 9000 rp443}

Sequencial de Produtos 8

Produto: Unidade de processamento digital, de média capacidade
Processo MCT/Data: 01200.000173/2003-95 27/01/2003
CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF: 588, de 18/8/2003 DOU 20/8/2003
Modelos: L1000; L2000; PROLIANT PL8500; PROLIANT
DL760; PROLIANT PL8000; PROLIANT ML750;
PROLIANT ML570 G2; PROLIANT DL580

G2:ALPHA SERVER DS10; ALPHA SERVER DS10L; ALPHA SERVER DS20E; ALPHA SERVER ES40; HP RP5400; HP RP5450; HP RP5470 ; HP RP5430, HP SERVER 54XX, Proliant DL520; Proliant DL540; Proliant DL560; Proliant DL580; Proliant DL720; Proliant DL740; Proliant DL780; Proliant ML510; Proliant ML530; Proliant ML550; Proliant ML570; Proliant ML590; Proliant ML710; Proliant ML730; Proliant ML770; Proliant ML790; Proliant BL20p, Proliant BL40p, HP 9000 rp3400; HP 9000 rp3405; HP 9000 rp3410; HP 9000 rp3420; HP 9000 rp3430; HP 9000 rp3440; HP 9000 rp3450; HP 9000 rp3460; HP 9000 rp3470; HP 9000 rp3480; HP 9000 rp3490; HP 9000 rp4400; HP 9000 rp4405; HP 9000 rp4410; HP 9000 rp4420; HP 9000 rp4430; HP 9000 rp4440; HP 9000 rp4450; HP 9000 rp4460; HP 9000 rp4470; HP 9000 rp4480; HP 9000 rp4490; HP 9000 rp5410; HP 9000 rp5420; HP 9000 rp5440; HP 9000 rp5450; HP 9000 rp5460; HP 9000 rp5480; HP 9000 rp5490; HP 9000 rp6400; HP 9000 rp6405; HP 9000 rp6410; HP 9000 rp6420; HP 9000 rp6430; HP 9000 rp6440; HP 9000 rp6450; HP 9000 rp6460; HP 9000 rp6470; HP 9000 rp6480; HP 9000 rp6490; HP 9000 rp7420; HP 9000 rp7430; HP 9000 rp7440; HP 9000 rp7450; HP 9000 rp7460; HP 9000 rp7470; HP 9000 rp7480, HP 9000 rp7490, Proliant DL565, Proliant DL585, Proliant ML575, Proliant DL745, Proliant DL765, Proliant BL25p, Proliant BL35p, Proliant BL45p, Proliant DL160, Proliant DL 165, Proliant DL 180, Proliant xw460, Integrity BL860, Proliant DL185; Proliant BL325; Proliant BL460; Proliant BL465; Proliant BL480; Proliant BL485; Proliant BL680; Proliant BL685 e Proliant xw25p.}

Sequencial de Produtos 9

Produto: Unidade de processamento digital, de muito grande capacidade
Processo MCT/Data: 01200.000173/2003-95 27/01/2003
CNPJ da Incentivada: 00.379.771/0002-12
Portaria MCT/MDIC/MF: 588, de 18/8/2003 DOU 20/8/2003
Modelos: N4000; A3639C; HP RP7410; HP SERVER 74XX, HP SERVER 84XX, HP 9000 rp7420; HP 9000 rp7430; HP 9000 rp7440; HP 9000 rp7450; HP 9000 rp7460; HP 9000 rp7470; HP 9000 rp7480 e HP 9000 rp7490; HP 9000 rp8410; HP 9000 rp8420; HP 9000 rp8430; HP 9000 rp8440; HP 9000 rp8450; HP 9000 rp8460; HP 9000 rp8470; HP 9000 rp8480; HP 9000 rp8490; HP 9000 rp9400; HP 9000 rp9405; HP 9000 rp9410; HP 9000 rp9420; HP 9000 rp9430; HP 9000 rp9440; HP 9000 rp9450; HP 9000 rp9460; HP 9000 rp9470; HP 9000 rp9480 e HP 9000 rp9490.}

topo ✎ imprimir 📄 envie para um amigo ✉️ feeds rss 📡